


LP20 固件发布记录

发布日期:	2025.03.25
LP20 固件版本:	LP20_V02.00.02.10
配套固件及软件版本:	成至助手: V1.0.68
	DJI Dock 2
	飞行器固件: V10.01.32.05
	遥控器固件: V02.01.05.17
	DJI Pilot 2 App: V10.1.8.17

更新了什么?

- 1.更新了 PSDK 版本 V3.11.0-2204。
- 2.新增通过遥控器语言设置开机播报语言（中/英文）。
- 3.新增 PSDK 连接语音提示。
- 4.新增探照灯开机状态设置（自动打开探照灯，默认最大亮度）。
- 5.优化 AI 光斑回中性能。



注意


1. 只有探照灯开启时，才会跟随相机运动；未开启时则不会跟随。
2. 机场最新固件 V10.01.32.05 进行航线飞行测试时，上升过程中会限速至 1-2m 每秒（使用旧版固件 V10.01.16.07 正常）。
3. 成至助手重命名的特殊符号（@#¥! 等）音频上传后无法正常播放。

LP20 固件发布记录

发布日期:	2025.01.06
LP20 固件版本:	LP20_V02.00.02.09
配套固件及软件版本:	成至助手: V1.0.45
	DJI Dock 2
	飞行器固件: V10.01.32.05
	遥控器固件: V02.01.05.17
	DJI Pilot 2 App: V10.1.8.17

更新了什么?

1. 优化舵机跟随卡顿。
2. 修复循环播放音频文件，需点击两次才可停止播放。



注意


1. 只有探照灯开启时，才会跟随相机运动；未开启时则不会跟随。
2. 机场最新固件 V10.01.32.05 进行航线飞行测试时，上升过程中会限速至 1-2m 每秒（使用旧版固件 V10.01.16.07 正常）。
3. 成至助手重命名的特殊符号（@#¥! 等）音频上传后无法正常播放。

LP20 固件发布记录

发布日期:	2024.12.31
LP20 固件版本:	LP20_V02.00.02.08
配套固件及软件版本:	成至助手: V1.0.45
	DJI Dock 2
	飞行器固件: V10.01.32.05
	遥控器固件: V02.01.05.17
	DJI Pilot 2 App: V10.1.8.17

更新了什么?

1. 更新了 PSDK 版本 V3.9.2-2125。
2. 修复因频繁操作导致警灯探照灯功能失效。



注意


1. 只有探照灯开启时，才会跟随相机运动；未开启时则不会跟随。
2. 机场最新固件 V10.01.32.05 进行航线飞行测试时，上升过程中会限速至 1-2m 每秒（使用旧版固件 V10.01.16.07 正常）。
3. 成至助手重命名的特殊符号（@#¥! 等）音频上传后无法正常播放。

LP20 固件发布记录

发布日期:	2024.11.14
LP20 固件版本:	LP20_V02.00.02.07
配套固件及软件版本:	成至助手: V1.0.45
	DJI Dock 2
	飞行器固件: V10.01.32.05
	遥控器固件: V02.01.05.15
	DJI Pilot 2 App: V10.1.8.1

更新了什么?

1. 新增 TTS 语种语速保存。
2. 优化 TTS 语种顺序。
3. 新增悬浮窗中英文切换功能。
4. 优化探照灯运动逻辑。



注意

1. 只有探照灯开启时，才会跟随相机运动；未开启时则不会跟随。
2. 机场最新固件 V10.01.32.05 进行航线飞行测试时，上升过程中会限速至 1-2m 每秒（使用旧版固件 V10.01.16.07 正常）。
3. 成至助手重命名的特殊符号（@#¥! 等）音频上传后无法正常播放。