

## FL48 固件发布记录

---

发布日期:	2025.02.21
FL48 固件版本:	FL48_V03.09.01.01
<b>配套固件及软件版本:</b>	<b>DJI M300 RTK+DJI 带屏遥控器行业版</b>
	飞行器固件: V10.01.08.01
	遥控器固件: V10.01.08.01
	DJI Pilot 2 App: V10.1.8.14
	<b>DJI M350 RTK+DJI RC Plus</b>
	飞行器固件: V10.01.08.05
	遥控器固件: V05.02.13.02
	DJI Pilot 2 App: V10.1.8.18

---

### 更新了什么?

- 1.修复了在切换系统语言为英文时, 控件信息仍然为中文的问题。

### 注意:

1. M350 目前只能通过 Pilot 2 控制警灯。

## FL48 固件发布记录

---

发布日期:	2024.07.29
FL48 固件版本:	FL48_V03.09.01.00
<b>配套固件及软件版本:</b>	<b>DJI M300 RTK+DJI 带屏遥控器行业版</b>
	飞行器固件: V09.00.05.03
	遥控器固件: V09.00.05.01
	DJI Pilot 2 App: V9.0.5.5
	<b>DJI M300 RTK+DJI RC Plus</b>
	飞行器固件: V60.01.00.03
	遥控器固件: V05.02.11.06
	DJI Pilot 2 App: V10.1.0.30
	<b>DJI M350 RTK+DJI RC Plus</b>
	飞行器固件: V10.01.00.09
	遥控器固件: V05.02.11.06
	DJI Pilot 2 App: V10.1.0.30

---

### 更新了什么?

- 1.基于大疆 PSDK3.9.1\_2090, 适配大疆最新飞机固件。

### 注意:

1. M350 目前只能通过 Pilot 2 控制警灯。

## FL48 固件发布记录

---

发布日期:	2024.01.19
FL48 固件版本:	FL48_V03.08.00.00
<b>配套固件及软件版本:</b>	<b>DJI M300 RTK+DJI 带屏遥控器行业版</b>
	飞行器固件: V09.00.05.03
	遥控器固件: V09.00.05.01
	DJI Pilot 2 App: V9.0.5.5
	<b>DJI M300 RTK+DJI RC Plus</b>
	飞行器固件: V58.00.00.10
	遥控器固件: V02.02.08.03
	DJI Pilot 2 App: V9.0.5.39
	<b>DJI M350 RTK+DJI RC Plus</b>
	飞行器固件: V09.00.05.03
	遥控器固件: V02.02.08.03
	DJI Pilot 2 App: V9.0.5.39

---

### 更新了什么?

1. 基于大疆 PSDK3.8.0\_1929。

### 注意:

1. M350 目前只能通过 Pilot 2 控制警灯。

## FL48 固件发布记录

---

发布日期:	2023.09.01
FL48 固件版本:	FL48_V03.03.06.00
<b>配套固件及软件版本:</b>	<b>DJI M300 RTK+DJI 带屏遥控器行业版</b>
	飞行器固件: V07.00.01.00
	遥控器固件: V07.00.01.00
	DJI Pilot 2 App: V7.0.1.1
	<b>DJI M300 RTK+DJI RC Plus</b>
	飞行器固件: V57.00.00.09
	遥控器固件: V01.02.04.40
	DJI Pilot 2 App: V7.0.1.0
	<b>DJI M350 RTK+DJI RC Plus</b>
	飞行器固件: V07.00.00.01
	遥控器固件: V01.02.04.40
	DJI Pilot 2 App: V7.0.1.0

---

### 更新了什么?

1. 自适应 M350 & M300 新的飞机固件, 可在两个飞机型号同时使用, 在 M300 上的启动时间会稍慢。

### 注意:

1. M350 目前只能通过 Pilot 2 控制警灯。

## FL48 固件发布记录

---

发布日期: 2023.06.06  
FL48 固件版本: FL48\_V03.03.05.00

---

### 更新了什么?

1. 基于 PSDK350\_1765 适配 M350 新的飞机固件。

### 注意:

1. M350 目前只能通过 Pilot 2 控制警灯。

## FL48 固件发布记录

---

发布日期: 2023.06.06  
FL48 固件版本: FL48\_V03.03.00.00

---

### 更新了什么?

1. 基于 PSDK350\_1765 适配 M300 新的飞机固件。

## FL48 固件发布记录

---

发布日期: 2023.03.21  
FL48 固件版本: FL48\_V03.01.01.22

---

### 更新了什么?

1. 基于 PSDK330\_1705 适配 M300 新的飞机固件。

## FL48 固件发布记录

---

发布日期: 2023.03.03  
FL48 固件版本: FL48\_V03.01.01.21

---

### 更新了什么?

1. 基于 PSDK320\_1539。
2. 支持 Pilot 2 控制。
3. 控制盒与飞行器通信的波特率修改为 115200。

### 修复问题

1. 修复 czi Assistant 浮窗控件无法正常控制警灯开关的 BUG。

## FL48 固件发布记录

---

发布日期: 2022.12.27  
FL48 固件版本: FL48\_V03.01.01.19

---

### 更新了什么?

1. 移植 PSDK320\_1539,适配大疆 M300 飞行器 V05.01.01.00 版本固件。
2. 开启 PILOT2 控制功能。
3. 控制盒与飞行器通信的波特率修改为 115200。

### 已知问题

1. czzn 浮窗控制开关灯偶尔失控, 待修复。

## FL48 固件发布记录

---

发布日期: 2022.05.11  
FL48 固件版本: FL48\_V03.01.00.00

---

### 更新了什么?

1. 更新了 psdk3.1 以适配 M300 新固件与 Pilot 2。